



# RODOVIAS




# RSC 453

## TRECHO ENTRE ERS 444 E BRS 470

 5,7 km aprox.

 Falta de sinalização



# RSC 453

## TRECHO ENTRE ERS 444 E TREVO SANTA RITA

 12,3 km aprox.

 Falta de manutenção

ERS 444

BENTO GONÇALVES 



Blauth



ERS 448



JANSEN 

FARROUPILHA 

VRS 813

Estr. Morro do Macaco

SÃO FRANCISCO

SÃO

# RSC 453 / ERS 122

## TRECHO ENTRE TRAMONTINA E VIDROFORTE

 11,9 km aprox.

 Falta de manutenção e pontos de drenagem



# ERS 122

## TRECHO ENTRE RSC 453 E ERS 446



20,7 km aprox.




Falta de manutenção



# VRS 813

## TRECHO ENTRE BRS 470 E EXXTRABRIL

 8,8 km aprox.

 Falta de manutenção

